

## Mängelliste:

Vorab-Info: Unsere Wünsche wurden pers. Im Geschäft kund getan. Diese wurden nicht widersprochen. Elektrogeräte und Modellbezeichnung wurden mit Miele-Eigenen Nummern mit geteilt.

Die geplante Küche sollte aus vier Elemente bestehen und mit einer Arbeitsplatte aus Granit-Stein in „Rosa Beta“ erstellt werden.

Links Spüle / Geschirrspüler mit ecke  
zur Arbeitsfläche sowie Hochschrank für Elektrogeräte.  
Kochinsel mit Mulde zwei Schränke zum Wohnbereich.  
Schränkeinsel im Wohn-,Essbereich

Element Ort		Kommentar
<b>U-Schrank Spüle links</b>	Kann nach der bestellten Anpassung der Sockelhöhe nicht mehr im Rechten-Winkel gesetzt werden Dadurch musste der Steinmetz ein weiteres mal zum Aufmaß erscheinen und die Aussparung für das Waschbecken muss erneut geschnitten werden	Die Arbeitsplatte ist das Granit Stein „Rosa Beta“ Dieses war dem KT bekannt <b>Bild 2</b> <b>Bild 10</b>
	Wandabschluss-Leiste fehlt diese sollte verbaut sein alte Küche war diese Vorhanden	von der alten Küche
	Mülltrennsystem fehlt wiederum KT wollte wieder eine preiswertere Variante verbauen Tür ist noch nicht montiert	Wasser An-, Abflüsse sind geeignet <b>Bild 1</b>
<b>Kochinsel</b>	Dekor-Seitenwange wurde 5 mm zu weit eingekürzt dieses wurde durch das Bodenprofil abgedeckt	
	Seitenwange unzureichend an US befestigt	<b>Bild 3</b>
	Bodenprofil an linker Ecke beschädigt	
	Zuschnitt der Sockel auf Sichtseite	<b>Bild 4</b>
	Sockel nicht vollständig mit Klammern befestigt Die Leiste wurde nur partiell befestigt	
<b>Kochinsel Mitte Sicht Wohnbereich</b>	Mittleres Dekor-Brett zwischen zwei US 60 Oberkante nicht bündig	<b>Bild 5-6</b>
	Ausrisse vom Zuschnitt auf Sichtseite	<b>Bild 5</b>
	Befestigung mit Verbinder-Schrauben <b>keine</b> Vorbohrung Materialerhebung auf der Sichtseite	

<b>Element Ort</b>		<b>Kommentar</b>
<b>Kochinsel Wandseitig</b>	Die Füße der Insel hätten um 2 cm versetzt werden müssen Durch die Heizungs-Rohre ist so eine wandnahe Montage nicht möglich.	Pers. Aufmaß war dieses ersichtlich <b>Bild 7</b>
	Die Liefervereinbarung wurde nicht eingehalten Es wurde eine max. 90 cm gesamt Tiefe der Insel bestellt Geliefert und Montiert wurde eine 95 cm Tiefe Zu Beachten ist hier noch der Überstand der Arbeitsplatte somit wird die Kochinsel umlaufend 2 cm breiter	Pers. Aufmaß war eine entsprechende Insel schon vorhanden <b>Bild 8</b> <b>Bild 8</b>
<b>Kochinsel</b>	Terrassentür kann nicht geöffnet werden Diese stößt gegen wandseitige Seitenwange Mitnehmer für UA 30 fehlen	
	Wohnbereich-Seitige Türen haben „Reling-Griffe“ nicht wie bestellt „Push-to-Open“	<b>Bild 9</b>
	Unterschrank für das Kochfeld ohne einen Hitzeschutz es wurde einfach ein Loch in die Rückwand gesägt. Klärung: „Hitzeschild“ möglich / Notwendig? Es ist kein Kochfeld-Unterschrank es ist ein UA80 kein KS80	Model des Kochfeld war bekannt auch durch eine pers.Begehung
<b>Hochschrank</b>	Oberkante Backofen sollte 120 cm nicht überschreiten Darüber kommt eine Dampfgerar mit einer Klapptür nach vorne. Nun ist eine Verbrennungsgefahr vorgegeben. Zur Zeit befindet sich dort ein Mikrowellen Gerät. Unter dem Backofen ist eine Wärmeschublade Darunter sollte eine Schublade für die Backofenbleche sein	Es wurden alle Geräte-Modelle und Geräte-Nummern bekannt gegeben
	Oberer-Schrank hat kein „Push-to-Open“	Wurde Bestellt
	Loch in die Seitenwand gefräst warum? Dieses war nicht nötig um das Elektrogerät mit Strom zu versorgen. (Rückwand ist offen / nicht vorhanden)	
	Seiten Dekor-Platte fehlt	Fehlt diese wegen dem Loch?
<b>Schrankinsel Wohnbereich</b>	Rechte Seiten Dekor-Platte fehlt  Bei der Montage ist es zu defekten an den Fliesen so wie an einer Blumenvase/Topf gekommen. Kann passieren: Kunde sollte aber über das Missgeschick informiert werden.	

Legende: KT = Küchen-Treff Oberhausen